

## **Sicherheitshinweise im Umgang mit Hochdruckschlauchleitungen**

Das Herausreißen der Armatur aus der Hochdruckschlauchleitung und der unkontrollierte Austritt von Druckflüssigkeiten (Berstgefahr), können Personen, sowie Maschinen und Anlagen in höchstem Maße gefährden. Daher fordern Gesetzgeber und Berufsgenossenschaft in der

- ➔ 1) DIN EN 982 - Juni 2009,
- ➔ 2) BGR 237 - Februar 2008,
- ➔ 3) BGI 5100 - April 2007,
- ➔ 4) Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (14) - Juni 2006 und dem
- ➔ 5) Infoblatt Nr. 15 der BG-Fachgruppe Maschinenbau - April 2010

Schutzmaßnahmen, die gegen diese Gefährdung hinreichend vorbeugen.

Die von Schmitz Siegen angebotenen Berstschutzhülsen (BSS) und Abreißschutzschellen (ARS) erfüllen die Forderungen zur Sicherung der Umgebung und schützen somit Personen und Maschinen.



... auch dieses von uns zu beziehende Schild kann sehr hilfreich sein:

**ACHTUNG!**  
**Zutritt während laufender Anlage VERBOTEN!**  
**Gefährdungsbereich durch HOCHDRUCK-Leitungen!**