







**ASR-14: Montageanleitung für Schraubarmaturen - Industrieausführung**

<p>1) Schlauchende rechtwinklig abschneiden!</p>	
<p>2) Schlauch Außendurchmesser und Wandstärke kontrollieren! Fassung über Schlauchende schieben  <b>KEIN Schmiermittel verwenden!</b></p>	
<p>3) Vormontiertes Schlauchende am 6kt der Schraubfassung zuverlässig (aber nicht zu fest) hochkant spannen.  <b>Nicht überspannen, MS ist weich!</b></p>	
<p>4) Armaturenteil am Schlauchtüllenende mit geeignetem Schmiermittel (z.B. Vaseline) ausreichen einpinseln.</p>	
<p>5) Schlaucharmatur von Hand in die ersten Gewindegänge eindrehen und danach mit Montagewerkzeug fertig montieren.</p>	
<p>6) Endkontrolle: Nach erfolgter Montage muss das Schlauchende noch im Sichtfenster der Fassung zu sehen sein!</p>	
<p>7) Optionale Kontrolle: Je nach Verwendung obliegt es der Verantwortung des Monteurs, die elektrische Leitfähigkeit zu überprüfen</p>	